

FAMIGLIA	06910
DESCRIZIONE	FRESE ROTATIVE IN METALLO DURO AD USO PROFESSIONALE TAGLIO ALLUMINIO
IMMAGINE PRODOTTO	
FIGURA	C FORMA CILINDRO SMUSSATO COD. USA SC
METALLO DURO (Testa)	K10
COMPOSIZIONE	WC 94 Co 6 WC=Carburo di Tungsteno Co= Cobalto
DUREZZA (Testa)	HV30 (N/mm ²)
GAMBO	Acciaio
DUREZZA (Gambo)	43 - 46 HRC
DIN	8033
FABBRICAZIONE	Fresatura della testa e del gambo Saldatura a induzione con trimetallico della testa con il gambo
AFFILATURA	Affilatura CBN
TRATTAMENTO SUPERFICIALE	Metallo duro affilato e rettificato
IMPIEGO	<p>ALLUMINIO - MATERIALI PLASTICI</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ALLUMINIO</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>PLASTICA</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>GHISA</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>OTTONE</p> </div> </div>
CONSIGLI PER L'UTILIZZO	<ol style="list-style-type: none"> 1) Utilizzare il numero di giri più elevato possibile. 2) Verificare sempre lo stato d'uso del mandrino: utilizzare solo mandrini senza errori di concentricità. Colpi usurano prematuramente l'utensile. 3) In caso di scarsa asportazione di materiale (sbavatura, fasatura, lavorazioni leggere di superfici) si può aumentare il numero di giri. 4) Lavorando materiali fortemente intasanti è consigliabile l'uso di lubrificanti (grasso, petrolio) per evitare che la dentatura si impasti.
ELETTROUTENSILE DI RIFERIMENTO	Su smerigliatrici pneumatiche
RACCOMANDAZIONE CONFEZIONE	UTILIZZARE OLIO REFRIGERANTE durante il taglio dove richiesto CONFEZIONE IN PLASTICA UNITARIA

ECEF SCHEDA TECNICA

UTENSILI PER METALLO

FAMIGLIA		06910		
VELOCITA' DI TAGLIO IN FUNZIONE DEI MATERIALI E DEL TIPO DI LAVORAZIONE				
MATERIALI			TIPO DI LAVORAZIONE	VELOCITA' DI TAGLIO m/min
Acciai e fusioni di acciaio	Acciai non temperati, non bonificati fino a 1200 N/mm (<35 HRC)	Acciai da costruzione, al carbonio, per utensili, acciai non legati, cementati e fusioni di acciaio	Sgrossatura	450 - 600 m/min
Metalli non ferrosi	Metalli non ferrosi duri	Bronzo, titanio e leghe di titanio, leghe di alluminio molto dure (con alta percentuale di silicio)	Sgrossatura	250 - 350 m/min
Materiali in ghisa		Ghisa grigia Ghisa sferoidale	Sgrossatura	450 - 600 m/min
Materiali sintetici		Materiali Sintetici e termoplastici Gomma dura	Sgrossatura	500 - 900 m/min

CONSIGLI PER LA SICUREZZA



Usare sempre gli occhiali di protezione



In caso di elevata rumorosità usare la protezione per l'udito



Indossare guanti da lavoro

ECEF

SCHEDA TECNICA

UTENSILI PER METALLO

FAMIGLIA		06910							
TABELLA CONVERSIONE VELOCITA' periferica - GIRI/MINUTO - DIAMETRO PUNTA									
diametro Ø mm	Velocità = Mt/min								
	250	300	350	400	450	500	600	900	
2	40.000	48.000	56.000	64.000	72.000	80.000	95.000	143.000	
3	27.000	32.000	37.000	42.000	48.000	53.000	64.000	95.000	
4	20.000	24.000	28.000	32.000	36.000	40.000	48.000	72.000	
5	16.000	19.000	22.000	25.000	29.000	32.000	38.000	57.000	
6	13.000	16.000	19.000	21.000	24.000	27.000	32.000	48.000	
7	11.000	14.000	16.000	18.000	20.000	23.000	27.000	41.000	
8	10.000	12.000	14.000	16.000	18.000	20.000	24.000	36.000	
10	8.000	10.000	11.000	13.000	14.000	16.000	19.000	29.000	
12	7.000	8.000	9.000	11.000	12.000	13.000	16.000	24.000	
14	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000	11.000	14.000	20.000	
15	5.000	6.000	7.000	8.000	10.000	11.000	13.000	19.000	
16	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000	12.000	18.000	
20	4.000	5.000	6.000	6.000	7.000	8.000	10.000	14.000	
25	3.000	4.000	4.000	5.000	6.000	6.000	8.000	11.000	